Cómo ajustar los niveles de conductividad eléctrica (CE)

Diagnóstico de equipos · https://help.ikosadvanced.com/doc/ajustar-niveles-conductividad-ce/

Cómo ajustar los niveles de conductividad eléctrica (CE)



Si has detectado **valores altos de conductividad eléctrica** en tu cultivo, no te preocupes. Aquí te dejamos algunos pasos que puedes seguir para **identificar el problema y corregirlo fácilmente**

Revisa la instalación de la sonda

Asegúrate de que esté colocada justo debajo del gotero y lo más cerca posible del bulbo de humedad. Si está muy alejada o la goma se ha desplazado, podría estar midiendo la salinidad fuera del bulbo y dar un valor erróneo.

Verifica el funcionamiento del gotero

Comprueba que esté aplicando agua correctamente y sin obstrucciones. Si detectas algún fallo, puedes mover el pincho de conductividad a otro gotero que funcione bien para hacer una nueva medición.

Haz una comprobación rápida de la lectura

Introduce la sonda en un cubo con el agua de riego. Si la lectura no coincide con la del agua, el problema podría estar en la propia sonda. En ese caso, contáctanos para que podamos ayudarte.

Realiza un análisis del suelo

Si después de estas comprobaciones los valores siguen siendo altos, te recomendamos hacer una analítica del suelo. Si nos compartes los resultados, podremos ayudarte a interpretarlos y darte recomendaciones más precisas.

¿Necesitas ayuda?

Si después de seguir estos pasos sigues teniendo dudas o el problema continúa, puedes contactarnos por teléfono o correo electrónico. Estaremos encantados de ayudarte

Teléfono de soporte: +34 950 50 51 50 (L-V 8:00 a 16:00)
Correo electrónico: support@ikosadvanced.com

¡Estamos aquí para ayudarte a sacarle el máximo partido a tu cultivo!