

Ikos Tensiometer curvo

Sensor de tensión de agua del sustrato



Descripción

Versión curva del Ikos Tensiometer para cultivo hidropónico en saco de sustrato. Mide la tensión del agua en el sustrato, de 0 a 1000 mbar, para ajustar los riegos al estado real del saco.


Características

- Medida continua de 0 a 1000 mbar con una precisión del 0,5 %.
- Forma curva de 30 × 23 cm para entrar en el saco desde arriba.
- Punta de cerámica porosa colocada en el centro del saco.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	30 × 23 cm
Medida	0 – 1000 mbar
Alimentación	5 V
Precisión	0,5 %
Presión de sobrecarga	150 % FS
Rango de compensación de temperatura	–10 ~ 70 °C
Rango de temperatura de funcionamiento	30 °C ~ +70 °C
Coefficiente de temperatura cero	0,3 % FS/10 °C
Material	Cuerpo de PVC; tubo transparente de PVC; punta de cerámica porosa

Instalación



- Introducirlo en el saco de sustrato de forma que la cerámica quede en el centro del saco.
- Conectarlo en su entrada rotulada del datalogger Ikos Cosmos.

Paquetes en los que va

PAQUETE	UNIDADES Y POSICIÓN
Paquete Hidropónico (Cosmos)	1 unidad · cerámica en el centro del saco